



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



- ① 衿ぐり部分に見返し
(芯を貼る) を中表に乗せ縫う
※スラッシュ部分は針目を細かく
するとほつれにくい

- ② 衿ぐりのカーブに切り込みを入れ
スラッシュあきにも
切り込みを入れる



図の様に切り込みを入れる



- ③ 表に返してアイロンをかけ
形を整える

- ④ 表を見て周りにステッチする